

## Rappel de produit Makita DGP180



scannez pour visiter  
le site web

Par mesure de précaution, la société MAKITA Belgique, procède aux rappels des produits ci-dessous, en raison de défauts de sécurité du flexible et pour une vérification de qualité.

- **La pompe à graisse sans fil DGP180Z** (code barre : 0088381886819) et **DGP180RT** (code barre : 0088381886772)
- **Tuyau flexible 600mm** : 191A80-4 (code barre : 3240890932310) et 191W59-7 (code barre : 0088381585347)
- **Tuyau flexible 1200mm** : 191A79-9 (code barre: 0088381585501) et 191W58-9 (code barre : 0088381585330)

Les produits portant les **numéros de série** suivants sont rappelés :

- 1001K à 225289K
- 1001R à 87860R
- 1001E à 16934E

## Pourquoi ce produit est-il rappelé ?

En raison de la flexion répétée de l'extrémité du tuyau pour injecter de la graisse dans des espaces restreints, un trou peut se former à proximité de l'extrémité du tuyau, entraînant une fuite de graisse.

## Que faire ?

Les utilisateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser

- la pompe à graisse sans fil rappelée;
- le kit de tuyaux flexibles rappelé en tant qu'accessoire.

et le produit doit être retourné à Makita via leur distributeur.

## Solutions pour les consommateurs

Le tuyau sera remplacé gratuitement. Makita prend en charge le retour des machines et accessoires concernés.

## Contact

Visitez [www.makita.be](http://www.makita.be) pour plus d'informations. Contactez votre distributeur Makita ou le service client Makita.

Coordonnées du service client Makita :

[csd@makita.be](mailto:csd@makita.be)

+32 2 257 18 40

**Informez toute personne de ce rappel, surtout si vous pensez que le produit rappelé a été fourni, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre.**